

修理納品書（保証書）

YAESU

No. 1952984



発行日 2021/11/17

機種名 FT-2000D
シリアルNo. 8D290065

経由販売店

得意先登録番号

付属品
パッキングケース、接続コード

故障内容
①Sメーターが動かない。②故障診断、ファームウェアのアップデート、清掃

修理内容
Sメーター不良の為交換、メーター再校正。Sメーター切り替えSWノブの交換。
他、メイン側受信感度の低下、メインユニット内Q1058不良の為交換。
送受信エージング、基準発振再調整、送受信点検調整の実施。

交換部品		部品単価	部品代合計	4,600
M0290076	メタ (H025) 200Wブルー	3,950	修理工賃	31,600
G1094899	IC SPM5002-TL-E	650	送料	2,770
			出張料	0
			その他	0
			小計	38,970
			消費税(10%)	3,897
			合計	42,867
			ご請求金額	42,867 円
			修理受付日	2021/11/02
			修理完了日	2021/11/17
			修理担当者	伊藤
			通知	40952688
			指図	1952984

※正常な使用で、修理後3ヶ月以内の同一箇所の故障については、本票をご提示いただければ、再度の修理代を控除致します。

【お問合せ先】

当社製品をご愛用いただき誠に
ありがとうございます。
この修理品は 伊藤 が担当させ
ていただきました。

八重洲無線株式会社 東京サービスセンター

〒 140-0002

東京都品川区東品川12-5-8 天王洲パークサイドビル 13階

TEL 0570-088013