

修理納品書（保証書）

YAESU

No. 1956394



発行日 2021/12/16

機種名 FT-2000D

シリアルNo. 8D290065

経由販売店

得意先発注番号

付属品

パッキングケース, 接続コード

故障内容

時々、ディスプレイが点滅し始めて受信音が聞こえなくなる。電源オフで直る場合と直らない場合がある。症状は数日間でないケースもある。
前回修理#1952984

修理内容

ご迷惑をおかけいたしました。
ローカルユニット内TCX0不良の為アンロック、X4001の交換。
送受信エージング、基準発振再調整、送受信点検調整の実施。

交換部品		部品単価		部品代合計	1,250
H9500970	TCX0 TTS14VSB-A11 34.500M	1,250	1個	修理工賃	31,600
				送料	0
				出張料	0
				その他	0
				小計	無 償
				消費税(10%)	
				合計	
				ご請求金額	円
				修理受付日	2021/12/07
修理完了日	2021/12/16				
修理担当者	伊藤				
通知	40956103				
指図	1956394				

※正常な使用で、修理後3ヶ月以内の同一ヶ所の故障については、本票をご提示いただければ、再度の修理代を控除致します。

【お問合せ先】

当社製品をご愛用いただき誠に
ありがとうございます。

この修理品は 伊藤 が担当させて
いただきました。

八重洲無線株式会社 東京サービスセンター

〒 140-0002

東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル 13階

Tel 0570-088013