

修理納品書（保証書）

YAESU

No. 2029890



発行日 2026/02/04

貴名

住所

電話番号

機種名 FT-2000D

シリアルNo. 8D290065

経由販売店

得意先発注番号

付属品

電源コード、パッキングケース

故障内容

メイン受信機の受信感度が著しく悪い。

修理内容

メインユニット内ミキサーIC不良のため交換。

送受信エージング。基準発振再調整、送受信点検調整の実施。

交換部品	部品単価	部品代合計
G1094899 IC SPM5002-TL-E	650	31,600
	1個	2,770
		0
		0
	小計	35,020
	消費税(10%)	3,502
	合計	38,522
	ご請求金額	38,522 円
	修理受付日	2026/01/13
	修理完了日	2026/02/04
	修理担当者	伊藤
	通知	41029069
	指図	2029890

※正常な使用で、修理後3ヶ月以内の同一箇所の故障については、本票をご提示いただければ、再度の修理代を控除致します。

【お問合せ先】

当社製品をご愛用いただき誠に

ありがとうございます。

この修理品は 伊藤 が担当させ
ていただきました。

八重洲無線株式会社 東京サービスセンター

〒 140-0013

東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポートD館 3階

TEL 0570-088013